



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000070584

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




21/05/2026
13°8'7.992"S 76°21'45.756"W
LI5262 HERBAY ALTO

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



21/05/2026
13°8'9.252"S 76°20'47.52"W
LI5262 HERBAY ALTO


FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



21/05/2026
13°8'7.086"S 76°20'58.434"W
LI5262 HERBAY ALTO

FOTO 4

Foto tomada del NOC



21/05/2026
13°8'7.518"S 76°20'58.59"W
LI5262 HERBAY ALTO

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	21-05-2026
Nombre de la localidad:	Herbay Alto
ID:	LI5262
Nombre de autoridad local:	Pedro Quintana Certero, P.
Nombre responsable de mantenimiento:	Pedro Quintana Certero, P.
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	OK
Voltaje AC	OK
Rectificadores	OK
Voltaje de Baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Batigaje	OK
SBAT	OK
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Aterramiento Equipos	OK
Equipamiento en Gabinete	Estado
Equipos BRU, Router o MW	OK
Tableros electrónicos	OK
Cables	OK
Aterramiento	OK
Sistema Radiante	Estado
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
WLAN cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Clave Eléctrica	OK
Tarjetaría	OK
Camara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de humo	OK
Otras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de puertas y paredes	OK
Concertina	OK
Estado de muros	OK
Estado de Monopoles/Torre	OK
Autoprotección/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Luminaria general de sitio	OK

13349124

21/05/2026
13°8'5.826"S 76°21'5.67"W
LI5262 HERBAY ALTO



21/05/2026
13°8'7.428"S 76°21'5.607"W
LI5262 HERBAY ALTO