



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HERBAY_BAJO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: CP HERBAY_BAJO
ID site: LI4492
CRQ: CRQ000000070562

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 13°7'45.684"S 76°23'42.198"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.995"S 76°23'42.018"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.87"S 76°23'42.066"W LI4492 HERBAY BAJO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 13°7'46.008"S 76°23'42.592"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.848"S 76°23'42.174"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.768"S 76°23'42.474"W LI4492 HERBAY BAJO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 13°7'45.132"S 76°23'42.374"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.844"S 76°23'42.324"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.832"S 76°23'42.324"W LI4492 HERBAY BAJO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 13°7'45.744"S 76°23'42.198"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.844"S 76°23'42.158"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.774"S 76°23'42.154"W LI4492 HERBAY BAJO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 13°7'45.834"S 76°23'42.324"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.834"S 76°23'42.324"W LI4492 HERBAY BAJO	 20/05/2026 13°7'45.738"S 76°23'42.354"W LI4492 HERBAY BAJO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

N/A

FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

N/A

FOTO 2




FOTO 3

