



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: CERRO CANDELA
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/05/2026 - 23/05/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 148
ID site: LI0388
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



23/05/2026
13°4'14.136"S 76°22'45.246"W
LI0388 CERRO CANDELA

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES

DURANTE

DESPUES



24/05/2026
13°4'14.298"S 76°22'45.15"W
LI0388 CERRO CANDELA

23/05/2026
13°4'14.26"S 76°22'45.234"W
LI0388 CERRO CANDELA

23/05/2026
13°4'14.259"S 76°22'45.203"W
LI0388 CERRO CANDELA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



23/05/2026
13°4'14.247"S 76°22'45.162"W
LI0388 CERRO CANDELA

23/05/2026
13°4'14.273"S 76°22'45.151"W
LI0388 CERRO CANDELA


23/05/2026
13°4'14.231"S 76°22'45.124"W
LI0388 CERRO CANDELA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



23/05/2026
13°4'14.259"S 76°22'45.182"W
LI0388 CERRO CANDELA

23/05/2026
13°4'14.283"S 76°22'45.163"W
LI0388 CERRO CANDELA

23/05/2026
13°4'14.267"S 76°22'45.194"W
LI0388 CERRO CANDELA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos