



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CERRO CANDELA
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/05/2026 - 23/05/2026
Direccion: CA CA PANAMERICANA SUR KM 148
ID site: LI0388
CRQ: CRQ000000000000

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.28"S 76°22'45.228"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.226"S 76°22'45.108"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.288"S 76°22'45.192"W LI0388 CERRO CANDELA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.226"S 76°22'45.198"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.142"S 76°22'45.354"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.232"S 76°22'45.21"W LI0388 CERRO CANDELA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.22"S 76°22'45.283"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.226"S 76°22'45.096"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.112"S 76°22'45.199"W LI0388 CERRO CANDELA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.202"S 76°22'45.283"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.226"S 76°22'45.546"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'13.96"S 76°22'45.275"W LI0388 CERRO CANDELA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.310"S 76°22'44.97"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.226"S 76°22'45.966"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.31"S 76°22'44.964"W LI0388 CERRO CANDELA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.238"S 76°22'45.072"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.238"S 76°22'45.072"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.258"S 76°22'45.098"W LI0388 CERRO CANDELA

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.16"S 76°22'45.18"W LI0388 CERRO CANDELA	N/A	N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.16"S 76°22'45.252"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.196"S 76°22'45.199"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.166"S 76°22'45.222"W LI0388 CERRO CANDELA

TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/05/2026 13°4'14.034"S 76°22'45.138"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.292"S 76°22'45.234"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'16.958"S 76°22'46.436"W LI0388 CERRO CANDELA

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1

N/A

FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

N/A

FOTO 2




FOTO 3

