




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estación: BUJAMA_ALTA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Dirección: CP BUJAMA ALTA
ID site: LI4553
CRQ: CRQ00000074600

Sticker Año mantenimiento



25/05/2026
12°42'33.497"S 76°37'12.839"W
LI4553 BUJAMA ALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




25/05/2026
12°42'33.446"S 76°37'12.878"W
LI4553 BUJAMA ALTA

DURANTE



25/05/2026
12°42'33.531"S 76°37'12.799"W
LI4553 BUJAMA ALTA

DESPUES



25/05/2026
12°42'33.561"S 76°37'12.858"W
LI4553 BUJAMA ALTA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



25/05/2026
12°42'33.446"S 76°37'12.878"W
LI4553 BUJAMA ALTA

DURANTE



25/05/2026
12°42'33.531"S 76°37'12.799"W
LI4553 BUJAMA ALTA

DESPUES



25/05/2026
12°42'33.561"S 76°37'12.858"W
LI4553 BUJAMA ALTA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




25/05/2026
12°42'33.531"S 76°37'12.799"W
LI4553 BUJAMA ALTA

DURANTE



25/05/2026
12°42'33.531"S 76°37'12.799"W
LI4553 BUJAMA ALTA

DESPUES



25/05/2026
12°42'33.551"S 76°37'12.804"W
LI4553 BUJAMA ALTA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos