



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CHANCAYLLO
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Direccion: EX FUNDO CHANCAYLLO LT 4
ID site: LI5337
CRQ: CRQ000000073785

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 11°29'29.574"S 77°18'16.506"W LI5337 CHANCAYLLO	 25/05/2026 11°29'29.562"S 77°18'16.428"W LI5337 CHANCAYLLO	 25/05/2026 11°29'29.327"S 77°18'16.254"W LI5337 CHANCAYLLO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 11°29'29.212"S 77°18'16.111"W LI5337 CHANCAYLLO	 25/05/2026 11°29'29.526"S 77°18'16.327"W LI5337 CHANCAYLLO	 25/05/2026 11°29'29.327"S 77°18'16.254"W LI5337 CHANCAYLLO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 11°29'29.295"S 77°18'16.398"W LI5337 CHANCAYLLO	 25/05/2026 11°29'29.245"S 77°18'16.247"W LI5337 CHANCAYLLO	 25/05/2026 11°29'29.538"S 77°18'16.111"W LI5337 CHANCAYLLO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 11°29'29.598"S 77°18'16.326"W LI5337 CHANCAYLLO	 25/05/2026 11°29'29.616"S 77°18'16.338"W LI5337 CHANCAYLLO	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



N/A



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

