



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: CHOCOS
Nombre de Localidad: CHOCOS
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Direccion: CHOCOS YAUYOS
ID site: LI1551
CRQ: CRQ00000074655

Sticker Año mantenimiento



25/05/2026
12°54'51.132"S 75°51'46.932"W
LI1551 CHOCOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Calle Canta 205, Chocos 15736, Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 12°54'51.0714"
Longitud
W 75°51'46.98576"
Distancia
5 yd
Fecha
25/5/2026 1:37 p.m.
Altitud
2965 yd a.s.l


PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



25/05/2026
12°54'51.162"S 75°51'46.992"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.276"S 75°51'46.83"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.12"S 75°51'46.974"W
LI1551 CHOCOS

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



25/05/2026
12°54'51.18"S 75°51'46.962"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.276"S 75°51'46.83"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.224"S 75°51'46.903"W
LI1551 CHOCOS


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



25/05/2026
12°54'51.312"S 75°51'46.92"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.399"S 75°51'46.925"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.258"S 75°51'46.956"W
LI1551 CHOCOS

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/05/2026 12°54'51.33"S 75°51'46.938"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.33"S 75°51'47.016"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.372"S 75°51'47.088"W LI1551 CHOCOS

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/05/2026 12°54'51.282"S 75°51'46.974"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.372"S 75°51'47.028"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.408"S 75°51'46.908"W LI1551 CHOCOS

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/05/2026 12°54'51.414"S 75°51'46.848"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.568"S 75°51'46.986"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.426"S 75°51'46.968"W LI1551 CHOCOS

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 25/05/2026 12°54'51.3"S 75°51'47.052"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.27"S 75°51'46.926"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.448"S 75°51'46.914"W LI1551 CHOCOS

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general