




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CHOCOS
Nombre de Localidad: CHOCOS
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Dirección: CHOCOS YAUYOS
ID site: LI1551
CRQ: CRQ000000074655

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 12°54'51.162"S 75°51'46.824"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.162"S 75°51'46.824"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.21"S 75°51'45.8"W LI1551 CHOCOS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 12°54'51.366"S 75°51'46.83"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.366"S 75°51'46.83"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.366"S 75°51'46.83"W LI1551 CHOCOS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 12°54'51.246"S 75°51'37.034"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.246"S 75°51'46.956"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.366"S 75°51'46.83"W LI1551 CHOCOS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 12°54'51.324"S 75°51'46.986"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.45"S 75°51'47.142"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.36"S 75°51'46.762"W LI1551 CHOCOS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 12°54'51.374"S 75°51'46.908"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.342"S 75°51'46.992"W LI1551 CHOCOS	 25/05/2026 12°54'51.306"S 75°51'46.974"W LI1551 CHOCOS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A