



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN BARTOLOME DE CURAY
Nombre de Localidad: PACHANGARA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN BARTOLOME DE CURAY
ID site: LI5564
CRQ: CRQ000000073788

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.02"S 76°48'50.43"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'27.519"S 76°48'56.489"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.158"S 76°48'51.318"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.26"S 76°48'51.36"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.2"S 76°48'50.796"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.224"S 76°48'51.512"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.585"S 76°48'51.753"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.356"S 76°48'51.192"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.158"S 76°48'51.359"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.542"S 76°48'51.264"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.212"S 76°48'51.354"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.242"S 76°48'51.334"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.026"S 76°48'51.468"W LI5564 SAN BARTOLOME DE CURAY


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.14"S 76°48'51.45"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	N/A	N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.164"S 76°48'51.312"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.183"S 76°48'51.383"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.296"S 76°48'51.33"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.438"S 76°48'51.372"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.632"S 76°48'51.408"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.185"S 76°48'51.312"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.164"S 76°48'51.276"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.201"S 76°48'51.264"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY

TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/05/2026 10°50'25.14"S 76°48'51.252"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.128"S 76°48'51.246"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY	 26/05/2026 10°50'25.11"S 76°48'51.458"W L15564 SAN BARTOLOME DE CURAY

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A