




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: CANTERA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Dirección: CP CANTERAS - NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
ID site: LI4781
CRQ: CRQ000000074701

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/05/2026 13°3'36.072"S 76°18'13.446"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.06"S 76°18'13.452"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.144"S 76°18'13.374"W LI4781 CANTERA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/05/2026 13°3'36.102"S 76°18'13.382"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.168"S 76°18'13.602"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.102"S 76°18'13.402"W LI4781 CANTERA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 28/05/2026 13°3'36.15"S 76°18'13.362"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.216"S 76°18'13.352"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.39"S 76°18'13.388"W LI4781 CANTERA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general