




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: CHANCAYLLO
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Dirección: EX FUNDO CHANCAYLLO LT 4
ID site: LI5337
CRQ: CRQ000000073786

Sticker Año mantenimiento



28/05/2026
11°29'29.352"S 77°18'16.194"W
LI5337 CHANCAYLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



28/05/2026
11°29'29.472"S 77°18'16.686"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.448"S 77°18'16.412"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'29.472"S 77°18'16.686"W
LI5337 CHANCAYLLO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



28/05/2026
11°29'29.472"S 77°18'16.686"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.622"S 77°18'16.476"W
LI5337 CHANCAYLLO


DESPUES



28/05/2026
11°29'29.532"S 77°18'16.138"W
LI5337 CHANCAYLLO


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




28/05/2026
11°29'29.463"S 77°18'16.722"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.512"S 77°18'16.623"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'28.738"S 77°18'17.138"W
LI5337 CHANCAYLLO

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos