




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CANTERA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Direccion: CP CANTERAS - NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
ID site: LI4781
CRQ: CRQ000000074701

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/05/2026 13°3'36.354"S 76°18'13.492"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.318"S 76°18'13.476"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.252"S 76°18'13.450"W LI4781 CANTERA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/05/2026 13°3'36.3"S 76°18'13.53"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.258"S 76°18'13.512"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.258"S 76°18'13.524"W LI4781 CANTERA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/05/2026 13°3'36.3"S 76°18'13.523"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.288"S 76°18'13.533"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.234"S 76°18'13.532"W LI4781 CANTERA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/05/2026 13°3'36.276"S 76°18'13.278"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.414"S 76°18'13.44"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.384"S 76°18'13.353"W LI4781 CANTERA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 28/05/2026 13°3'36.126"S 76°18'13.461"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.108"S 76°18'13.57"W LI4781 CANTERA	 28/05/2026 13°3'36.096"S 76°18'13.488"W LI4781 CANTERA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

