




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ASIA_DEL_MAR
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Direccion: CL JOSE OLAYA MZ N LOT 11
ID site: LI0562
CRQ: CRQ000000074702

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/05/2026 12°47'49.715"S 76°34'7.825"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.705"S 76°34'7.874"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.702"S 76°34'7.869"W LI0562 ASIA DEL MAR
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/05/2026 12°47'49.791"S 76°34'7.87"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.75"S 76°34'7.892"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.658"S 76°34'7.769"W LI0562 ASIA DEL MAR
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/05/2026 12°47'49.4"S 76°34'7.835"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.71"S 76°34'7.883"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.707"S 76°34'7.884"W LI0562 ASIA DEL MAR
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/05/2026 12°47'49.842"S 76°34'7.689"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.62"S 76°34'7.723"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.62"S 76°34'7.728"W LI0562 ASIA DEL MAR
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
28/05/2026 12°47'49.841"S 76°34'7.919"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.787"S 76°34'7.95"W LI0562 ASIA DEL MAR	28/05/2026 12°47'49.854"S 76°34'7.916"W LI0562 ASIA DEL MAR

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

