





REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: ASIA_DEL_MAR
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Direccion: CL JOSE OLAYA MZ N LOT 11
ID site: LI0562
CRQ: CRQ000000072702

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General