



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SAN_JUAN_DE_IRIS
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE IRIS
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN JUAN DE IRIS
ID site: LI5209
CRQ: CRQ000000074695

Sticker Año mantenimiento



29/05/2026
11°40'57.687"S 76°31'28.154"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



29/05/2026
11°40'57.63"S 76°31'28.337"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DURANTE



29/05/2026
11°40'57.46"S 76°31'28.389"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DESPUES



29/05/2026
11°40'57.628"S 76°31'28.391"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



29/05/2026
11°40'57.633"S 76°31'28.407"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DURANTE



29/05/2026
11°40'57.447"S 76°31'28.430"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DESPUES



29/05/2026
11°40'57.738"S 76°31'28.394"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



29/05/2026
11°40'57.681"S 76°31'28.332"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DURANTE



29/05/2026
11°40'57.357"S 76°31'28.39"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DESPUES



29/05/2026
11°40'57.644"S 76°31'28.446"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General