




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: LARAOS_HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CERRO CULLOPATA
ID site: LI0940
CRQ: CRQ000000078380

Sticker Año mantenimiento




01/06/2026
11°40'0.613"S 76°32'24.005"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



01/06/2026
11°40'0.654"S 76°32'23.926"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.654"S 76°32'23.94"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.633"S 76°32'23.941"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



01/06/2026
11°40'0.571"S 76°32'23.926"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.586"S 76°32'23.93"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI


DESPUES



01/06/2026
11°40'0.594"S 76°32'23.941"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




01/06/2026
11°39'56.584"S 76°32'23.834"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.64"S 76°32'24.034"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.654"S 76°32'24.011"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos