




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: LARAOS_HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CERRO CULLOPATA
ID site: LI0940
CRQ: CRQ000000078380

Sticker Año mantenimiento




01/06/2026
11°40'0.613"S 76°32'24.005"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



01/06/2026
11°40'0.533"S 76°32'24.092"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.587"S 76°32'24.046"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.595"S 76°32'23.903"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



01/06/2026
11°40'0.679"S 76°32'23.948"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.73"S 76°32'23.915"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.726"S 76°32'23.963"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



01/06/2026
11°40'0.722"S 76°32'23.947"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.718"S 76°32'23.947"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.709"S 76°32'23.911"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	NO	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	NO	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	NO	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales