




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: CERRO ALEGRE
Nombre de Localidad: IMPERIAL
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CP CERRO ALEGRE
ID site: LI4750
CRQ: CRQ000000078423

Sticker Año mantenimiento




01/06/2026
13°2'49.695"S 76°21'34.933"W
LI4750 CERRO ALEGRE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



01/06/2026
13°2'49.614"S 76°21'35.142"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DURANTE



01/06/2026
13°2'49.506"S 76°21'34.908"W
LI4750 CERRO ALEGRE


DESPUES



01/06/2026
13°2'49.672"S 76°21'34.966"W
LI4750 CERRO ALEGRE

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



01/06/2026
13°2'49.649"S 76°21'34.956"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DURANTE



01/06/2026
13°2'49.812"S 76°21'34.924"W
LI4750 CERRO ALEGRE


DESPUES



01/06/2026
13°2'49.656"S 76°21'34.959"W
LI4750 CERRO ALEGRE

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



01/06/2026
13°2'49.609"S 76°21'34.982"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DURANTE




01/06/2026
13°2'49.724"S 76°21'35.902"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DESPUES



01/06/2026
13°2'49.609"S 76°21'34.982"W
LI4750 CERRO ALEGRE



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales