



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: VINTO_BAJO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CP VINTO_BAJO
ID site: LI5768
CRQ: CRQ000000073792

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
10°41'22.176"S 77°41'34.89"W
LI5768 VINTO_BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



01/06/2026
10°41'22.254"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO_BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.074"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO_BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.346"S 77°41'35.124"W
LI5768 VINTO_BAJO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



01/06/2026
10°41'22.284"S 77°41'35.046"W
LI5768 VINTO_BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.074"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO_BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.248"S 77°41'35.052"W
LI5768 VINTO_BAJO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



01/06/2026
10°41'22.188"S 77°41'35.046"W
LI5768 VINTO_BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.074"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO_BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.212"S 77°41'35.052"W
LI5768 VINTO_BAJO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General