



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: VINTO_BAJO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CP VINTO BAJO
ID site: LI5768
CRQ: CRQ000000073792

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
10°41'22.176"S 77°41'34.89"W
LI5768 VINTO BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



01/06/2026
10°41'22.242"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.074"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.242"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO BAJO

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



01/06/2026
10°41'22.212"S 77°41'35.059"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.074"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.242"S 77°41'35.059"W
LI5768 VINTO BAJO

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



01/06/2026
10°41'22.242"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.074"S 77°41'34.938"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.242"S 77°41'35.059"W
LI5768 VINTO BAJO

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 10°41'22.242"S 77°41'35.052"W L15768 VINTO BAJO	 01/06/2026 10°41'22.206"S 77°41'35.226"W L15768 VINTO BAJO	 01/06/2026 10°41'22.230"S 77°41'35.052"W L15768 VINTO BAJO

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 10°41'22.647"S 77°41'35.821"W L15768 VINTO BAJO	 01/06/2026 10°41'22.476"S 77°41'35.466"W L15768 VINTO BAJO	 01/06/2026 10°41'22.446"S 77°41'35.522"W L15768 VINTO BAJO

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/06/2026 10°41'22.254"S 77°41'35.022"W L15768 VINTO BAJO	 01/06/2026 10°41'22.238"S 77°41'34.98"W L15768 VINTO BAJO	 01/06/2026 10°41'22.242"S 77°41'35.052"W L15768 VINTO BAJO

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general