



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: HUACHO_CHANCA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Dirección: CA PANAMERICANA NORTE KM 985
ID site: LI0909
CRQ: CRQ000000078375

Sticker Año mantenimiento



02/06/2026
11°24'55.974"S 77°22'35.059"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



02/06/2026
11°24'55.974"S 77°22'35.059"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DURANTE



02/06/2026
11°26'11.778"S 77°20'8.114"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DESPUES



02/06/2026
11°26'11.582"S 77°20'7.956"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



02/06/2026
11°24'55.974"S 77°22'35.059"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DURANTE



02/06/2026
11°26'11.948"S 77°20'8.112"W
LI0909 HUACHO CHANCAY


DESPUES



02/06/2026
11°26'11.582"S 77°20'7.956"W
LI0909 HUACHO CHANCAY


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




02/06/2026
11°26'11.808"S 77°20'8.07"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DURANTE



02/06/2026
11°26'11.724"S 77°20'8.01"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DESPUES



02/06/2026
11°26'11.766"S 77°20'8.04"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos