




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ000000078856

Sticker Año mantenimiento




03/06/2026
10°55'47.454"S 76°44'34.344"W
LI5684 PICOY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



03/06/2026
10°55'47.244"S 76°44'33.822"W
LI5684 PICOY

DURANTE



03/06/2026
10°55'47.22"S 76°44'33.618"W
LI5684 PICOY

DESPUES



03/06/2026
10°55'47.614"S 76°44'34.176"W
LI5684 PICOY

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



03/06/2026
10°55'45.659"S 76°44'35.093"W
LI5684 PICOY

DURANTE



03/06/2026
10°55'47.238"S 76°44'34.315"W
LI5684 PICOY


DESPUES



03/06/2026
10°55'47.148"S 76°44'34.086"W
LI5684 PICOY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




03/06/2026
10°55'47.352"S 76°44'34.322"W
LI5684 PICOY

DURANTE



03/06/2026
10°55'47.238"S 76°44'34.315"W
LI5684 PICOY

DESPUES



03/06/2026
10°55'47.348"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales