




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ000000079035

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
			
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
			
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
			