



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ000000078858

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 10°55'47.304"S 76°44'34.41"W LI5684 PICOY	 02/06/2026 10°55'20.178"S 76°42'22.344"W LI5470 RAPAZ	 03/06/2026 10°55'47.20"S 76°44'34.182"W LI5684 PICOY
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 10°55'47.322"S 76°44'34.29"W LI5684 PICOY	 03/06/2026 10°55'45.663"S 76°44'35.075"W LI5684 PICOY	 03/06/2026 10°55'47.376"S 76°44'34.398"W LI5684 PICOY
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 10°55'47.208"S 76°44'34.248"W LI5684 PICOY	 03/06/2026 10°55'47.31"S 76°44'34.248"W LI5684 PICOY	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 10°55'47.34"S 76°44'34.235"W LI5684 PICOY	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 10°55'47.16"S 76°43'54.164"W LI5684 PICOY	 03/06/2026 10°55'47.054"S 76°43'54.233"W LI5684 PICOY	 03/06/2026 10°55'46.988"S 76°44'34.158"W LI5684 PICOY

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A