




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: PLAYA_ASIA_2
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 975 PARCELACION LA QUERENCIA SUBL A1
ID site: LI0914
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
12°45'52.85"S 76°36'9.066"W
LI0914 PLAYA ASIA 2


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Asia 15690, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°45'52.88652"
Longitud
W 76°36'9.02564"
Distancia
41423 m
Fecha
3/06/26 6:19 p. m.
Altitud
6 m a.s.l


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



03/06/2026
12°45'52.852"S 76°36'9.093"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DURANTE



03/06/2026
12°45'52.872"S 76°36'9.922"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DESPUES



03/06/2026
12°45'53.742"S 76°36'8.518"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



03/06/2026
12°45'52.815"S 76°36'8.941"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DURANTE



03/06/2026
12°45'52.826"S 76°36'8.051"W
LI0914 PLAYA ASIA 2


DESPUES



03/06/2026
12°45'53.472"S 76°36'8.931"W
LI0914 PLAYA ASIA 2


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




03/06/2026
12°45'52.818"S 76°36'8.962"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DURANTE



03/06/2026
12°45'52.887"S 76°36'8.971"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

DESPUES



03/06/2026
12°45'52.873"S 76°36'8.939"W
LI0914 PLAYA ASIA 2

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos