



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PLAYA_ASIA_2
Nombre de Localidad: ASIA
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 975 PARCELACION LA QUERENCIA SUBL A1
ID site: LI0914
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 04/06/2026 12°45'52.82"S 76°36'9.086"W LI0914 PLAYA ASIA 2	 04/06/2026 12°45'52.83"S 76°36'9.086"W LI0914 PLAYA ASIA 2	 04/06/2026 12°45'53.036"S 76°36'9.252"W LI0914 PLAYA ASIA 2

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 04/06/2026 12°45'52.898"S 76°36'9.127"W LI0914 PLAYA ASIA 2	 04/06/2026 12°45'52.976"S 76°36'9.046"W LI0914 PLAYA ASIA 2	 04/06/2026 12°45'52.916"S 76°36'9.074"W LI0914 PLAYA ASIA 2

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 04/06/2026 12°45'52.836"S 76°36'9.074"W LI0914 PLAYA ASIA 2	 04/06/2026 12°45'52.847"S 76°36'9.072"W LI0914 PLAYA ASIA 2	 04/06/2026 12°45'52.886"S 76°36'9.03"W LI0914 PLAYA ASIA 2

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general