



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LINCHA
Nombre de Localidad: LINCHA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CL LIMA S/N LINCHA YAUYS LIMA
ID site: LI1553
CRQ: CRQ000000078422

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 12°47'57.9"S 75°39'57.276"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.894"S 75°39'57.378"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.894"S 75°39'57.378"W LI1553 LINCHA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 12°47'57.894"S 75°39'57.378"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'58.038"S 75°39'57.384"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.894"S 75°39'57.378"W LI1553 LINCHA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 12°47'57.882"S 75°39'57.33"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'58.008"S 75°39'57.334"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.968"S 75°39'57.386"W LI1553 LINCHA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 12°47'57.942"S 75°39'57.18"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.87"S 75°39'57.348"W LI1553 LINCHA	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/06/2026 12°47'58.122"S 75°39'57.33"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'58.032"S 75°39'57.318"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.972"S 75°39'57.398"W LI1553 LINCHA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A