




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000078779

Sticker Año mantenimiento



04/06/2026
11°3'54.244"S 76°52'28.779"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



04/06/2026
11°3'53.802"S 76°51'56.884"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



04/06/2026
11°3'47.945"S 76°51'58.891"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



04/06/2026
11°3'53.116"S 76°51'55.628"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



04/06/2026
11°3'53.474"S 76°51'57.496"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



04/06/2026
11°3'48.756"S 76°52'0.923"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



04/06/2026
11°3'56.014"S 76°51'58.109"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



04/06/2026
11°3'41.068"S 76°51'47.887"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



04/06/2026
11°3'51.302"S 76°51'47.887"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



04/06/2026
11°4'53.304"S 76°51'54.576"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General