




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: HUANZA
Nombre de Localidad: HUANZA
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CERRO VISTA ALEGRE
ID site: LI1183
CRQ: CRQ000000078949

Sticker Año mantenimiento




05/06/2026
11°38'55.825"S 76°29'47.727"W
LI1183 HUANZA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



05/06/2026
11°38'55.739"S 76°29'47.558"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.745"S 76°29'47.558"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.745"S 76°29'47.595"W
LI1183 HUANZA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



05/06/2026
11°38'55.716"S 76°29'47.563"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.689"S 76°29'47.595"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.725"S 76°29'47.574"W
LI1183 HUANZA


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



05/06/2026
11°38'55.659"S 76°29'47.546"W
LI1183 HUANZA

DURANTE



05/06/2026
11°38'55.717"S 76°29'47.611"W
LI1183 HUANZA

DESPUES



05/06/2026
11°38'55.723"S 76°29'47.574"W
LI1183 HUANZA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales