



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PUNON
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PUNON
ID site: LI5303
CRQ: CRQ000000073793

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°54'49.806"S 76°51'0.836"W LI5303 PUÑON	 05/06/2026 10°54'49.86"S 76°51'0.8"W LI5303 PUÑON	 05/06/2026 10°54'49.985"S 76°51'0.57"W LI5303 PUÑON
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°54'49.842"S 76°51'0.828"W LI5303 PUÑON	 05/06/2026 10°54'49.86"S 76°51'0.78"W LI5303 PUÑON	 05/06/2026 10°54'49.662"S 76°51'0.726"W LI5303 PUÑON
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°54'49.962"S 76°51'0.63"W LI5303 PUÑON	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°54'49.842"S 76°51'0.843"W LI5303 PUÑON	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°54'49.842"S 76°51'0.833"W LI5303 PUÑON	 05/06/2026 10°54'49.866"S 76°51'0.59"W LI5303 PUÑON	 05/06/2026 10°54'49.974"S 76°51'0.786"W LI5303 PUÑON

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

