





REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PUNON
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PUÑON
ID site: LI5303
CRQ: CRQ000000073793

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS


ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 10°54'49.914"S 76°51'0.642"W LI5303 PUNON	 05/06/2026 10°54'49.822"S 76°51'0.756"W LI5303 PUNON	 05/06/2026 10°54'49.842"S 76°51'0.576"W LI5303 PUNON

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 10°54'49.842"S 76°51'0.576"W LI5303 PUNON	 05/06/2026 10°54'49.884"S 76°51'0.576"W LI5303 PUNON	 05/06/2026 10°54'49.842"S 76°51'0.576"W LI5303 PUNON

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 10°54'49.842"S 76°51'0.576"W LI5303 PUNON	 05/06/2026 10°54'49.866"S 76°51'0.722"W LI5303 PUNON	 05/06/2026 10°54'49.776"S 76°51'0.638"W LI5303 PUNON

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general