



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



05/06/2026
12°43'36.814"S 76°27'39.259"W
LI1722 COAYLLO



Dirección
Antena de Claro, Coayllo 15685, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°43'37.01989"
Longitud
W 76°27'39.1141"
Distancia
13009 m
Fecha
5/06/26 4:44 p. m.
Altitud
276 m a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.789"S 76°27'39.124"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.752"S 76°27'39.129"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.738"S 76°27'39.222"W
LI1722 COAYLLO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.785"S 76°27'39.124"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.743"S 76°27'39.124"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.729"S 76°27'39.124"W
LI1722 COAYLLO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.747"S 76°27'39.124"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.789"S 76°27'39.124"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.747"S 76°27'39.124"W
LI1722 COAYLLO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General