



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CANIN
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANIN
ID site: LI5704
CRQ: CRQ000000078781

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3



FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°56'29.472"S 76°48'41.472"W LI5704 CANIN	 05/06/2026 10°56'29.508"S 76°48'41.46"W LI5704 CANIN	 05/06/2026 10°56'29.64"S 76°48'41.52"W LI5704 CANIN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°56'29.514"S 76°48'41.412"W LI5704 CANIN	 05/06/2026 10°56'29.484"S 76°48'41.472"W LI5704 CANIN	 05/06/2026 10°56'29.49"S 76°48'41.49"W LI5704 CANIN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°56'29.896"S 76°48'41.46"W LI5704 CANIN	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°56'29.532"S 76°48'41.43"W LI5704 CANIN	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 05/06/2026 10°56'29.48"S 76°48'41.37"W LI5704 CANIN	 05/06/2026 10°56'29.318"S 76°48'41.37"W LI5704 CANIN	 05/06/2026 10°56'29.312"S 76°48'41.329"W LI5704 CANIN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

