



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




05/06/2026
12°43'37.032"S 76°27'39.557"W
LI1722 COAYLLO



Dirección
Antena de Claro, Coayllo 15685, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°43'37.01989"
Longitud
W 76°27'39.1141"
Distancia
13009 m
Fecha
5/06/26 4:44 p. m.
Altitud
276 m a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




05/06/2026
12°43'36.585"S 76°27'39.113"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



05/06/2026
12°43'36.500"S 76°27'39.113"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.885"S 76°27'39.154"W
LI1722 COAYLLO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



05/06/2026
12°43'36.745"S 76°27'38.978"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



05/06/2026
12°43'36.777"S 76°27'38.974"W
LI1722 COAYLLO


DESPUES



05/06/2026
12°43'36.773"S 76°27'38.937"W
LI1722 COAYLLO

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



05/06/2026
12°43'36.917"S 76°27'39.181"W
LI1722 COAYLLO

DURANTE



05/06/2026
12°43'36.972"S 76°27'39.162"W
LI1722 COAYLLO

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.877"S 76°27'39.143"W
LI1722 COAYLLO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 12°43'36.757"S 76°27'39.076"W 111722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.706"S 76°27'39.138"W 111722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.826"S 76°27'39.066"W 111722 COAYLLO
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 12°43'36.432"S 76°27'39.134"W 111722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.229"S 76°27'39.117"W 111722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.802"S 76°27'39.093"W 111722 COAYLLO
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 05/06/2026 12°43'36.792"S 76°27'39.045"W 111722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.829"S 76°27'39.074"W 111722 COAYLLO	 05/06/2026 12°43'36.794"S 76°27'39.119"W 111722 COAYLLO

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC