



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: CANTA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: INGENIO CERRO AL SUR DE CANTA
ID site: LI0903
CRQ: CRQ00000078945

Sticker Año mantenimiento



06/06/2026
11°28'7.538"S 76°37'34.64"W
LI0903 CANTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




06/06/2026
11°28'34.68"S 76°37'16.032"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.68"S 76°37'16.032"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.602"S 76°37'16.218"W
LI0903 CANTA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



06/06/2026
11°28'34.638"S 76°37'16.068"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.56"S 76°37'16.224"W
LI0903 CANTA


DESPUES



06/06/2026
11°28'34.62"S 76°37'16.092"W
LI0903 CANTA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




06/06/2026
11°28'34.308"S 76°37'16.17"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.518"S 76°37'16.14"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.53"S 76°37'15.918"W
LI0903 CANTA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos