



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: CANTA
Nombre de Localidad: CANTA
Fecha: 06/06/2026 - 06/06/2026
Dirección: INGENIO CERRO AL SUR DE CANTA
ID site: LI0903
CRQ: CRQ000000078945

Sticker Año mantenimiento



06/06/2026
11°28'7.538"S 76°37'34.64"W
LI0903 CANTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



06/06/2026
11°28'34.46"S 76°37'15.074"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.764"S 76°37'16.134"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.704"S 76°37'16.068"W
LI0903 CANTA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



06/06/2026
11°28'35.154"S 76°37'15.922"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'34.962"S 76°37'15.986"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'34.992"S 76°37'15.918"W
LI0903 CANTA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



06/06/2026
11°28'34.038"S 76°37'15.678"W
LI0903 CANTA

DURANTE



06/06/2026
11°28'7.538"S 76°37'34.64"W
LI0903 CANTA

DESPUES



06/06/2026
11°28'33.834"S 76°37'15.558"W
LI0903 CANTA

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC