



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 08/06/2026 - 08/06/2026
Direccion: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000081442

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1







FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°32'37.001"S 76°43'16.234"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'36.994"S 76°43'16.219"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'37.01"S 76°43'16.146"W LM4690 LAS SALINAS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°32'36.993"S 76°43'16.104"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'37.033"S 76°43'16.124"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'36.996"S 76°43'16.105"W LM4690 LAS SALINAS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°32'36.975"S 76°43'16.134"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'36.975"S 76°43'16.134"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'36.957"S 76°43'16.075"W LM4690 LAS SALINAS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°32'37.095"S 76°43'16.114"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'37.099"S 76°43'16.153"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'37.104"S 76°43'16.144"W LM4690 LAS SALINAS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/06/2026 12°32'36.983"S 76°43'16.998"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'36.962"S 76°43'15.979"W LM4690 LAS SALINAS	 08/06/2026 12°32'36.962"S 76°43'15.979"W LM4690 LAS SALINAS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A