




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: HUAROS
Nombre de Localidad: HUAROS
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: CP HUAROS
ID site: LI4330
CRQ: CRQ000000081431

Sticker Año mantenimiento




09/06/2026
11°24'31.711"S 76°34'33.981"W
LI4330 HUAROS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




09/06/2026
11°24'31.826"S 76°34'33.982"W
LI4330 HUAROS

DURANTE



09/06/2026
11°24'31.826"S 76°34'33.982"W
LI4330 HUAROS

DESPUES



09/06/2026
11°24'31.703"S 76°34'33.995"W
LI4330 HUAROS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



09/06/2026
11°24'31.717"S 76°34'33.924"W
LI4330 HUAROS

DURANTE



09/06/2026
11°24'31.816"S 76°34'33.981"W
LI4330 HUAROS


DESPUES



09/06/2026
11°24'31.818"S 76°34'33.996"W
LI4330 HUAROS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




09/06/2026
11°24'31.798"S 76°34'33.896"W
LI4330 HUAROS

DURANTE



09/06/2026
11°24'31.733"S 76°34'33.912"W
LI4330 HUAROS

DESPUES



09/06/2026
11°24'31.724"S 76°34'33.905"W
LI4330 HUAROS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos