



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: VIRGEN DEL ROSARIO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Direccion: CP VIRGEN DEL ROSARIO
ID site: LI3921
CRQ: CRQ000000081407

Sticker Año mantenimiento



09/06/2026
10°44'14.493"S 77°36'44.279"W
LI3921 VIRGEN DEL ROSARIO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General