



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CHICLA
Nombre de Localidad: CHICLA
Fecha: 09/06/2026 - 09/06/2026
Dirección: CP CHICLA
ID site: LI5172
CRQ: CRQ000000081432

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 11°42'06.090"S 76°16'04.662"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.069"S 76°16'04.662"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.019"S 76°16'04.662"W LI5172 CHICLA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 11°42'06.118"S 76°16'04.673"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.075"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.118"S 76°16'04.702"W LI5172 CHICLA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 11°42'06.075"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.057"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.005"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 11°42'06.034"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.132"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.009"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/06/2026 11°42'06.104"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.029"S 76°16'04.705"W LI5172 CHICLA	 09/06/2026 11°42'06.009"S 76°16'04.664"W LI5172 CHICLA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

