




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: TUPE
Nombre de Localidad: TUPE
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Dirección: CAMINO REAL A COLCA CON CAMINO A BARRIO BAJO TUPE YAUYS LIMA
ID site: LI1546
CRQ: CRQ00000081445

Sticker Año mantenimiento



10/06/2026
12°44'31.267"S 75°48'32.981"W
LI1546 TUPE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




10/06/2026
12°44'31.242"S 75°48'32.964"W
LI1546 TUPE

DURANTE



10/06/2026
12°44'31.207"S 75°48'32.922"W
LI1546 TUPE

DESPUES



10/06/2026
12°44'31.199"S 75°48'32.854"W
LI1546 TUPE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



10/06/2026
12°44'31.200"S 75°48'32.911"W
LI1546 TUPE

DURANTE



10/06/2026
12°44'31.318"S 75°48'32.910"W
LI1546 TUPE


DESPUES



10/06/2026
12°44'31.204"S 75°48'32.972"W
LI1546 TUPE


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




10/06/2026
12°44'31.308"S 75°48'32.869"W
LI1546 TUPE

DURANTE



10/06/2026
12°44'31.200"S 75°48'32.911"W
LI1546 TUPE

DESPUES



10/06/2026
12°44'31.244"S 75°48'32.937"W
LI1546 TUPE

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos