



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20889 VIRGEN DEL ROSARIO
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Direccion: VIRGEN DEL ROSARIO
ID site: 350164
CRQ: CRQ000000081417

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

Claró		FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:		10-06-2026	
Nombre de la localidad:		VIRGEN DEL ROSARIO	
ID:		350164	
Nombre de autoridad localidad:			
Nombre responsable de mantenimiento:		Edwinda Rosales Asencio	
Energía AC-DC-AN		Estado	
Línea Eléctrica		✓ A	
Voltaje AC		✓ A	
Rectificadores		✓ A	
Voltaje de Baterías		✓ A	
Tableros de Distribución		✓ A	
Aire Acondicionado		✓ A	
Interruptores termomagnéticos		✓ A	
Conductores eléctricos		✓ A	
Conectores y terminales		✓ A	
Luminarias		✓ A	
Luz de Baterías		✓ A	
Sistema de puesta a Tierra		✓ V	
SPAT		✓ V	
Aterramiento Equipos		✓ V	
Mantenimiento en Gabinetes		Estado	
Equipos RRU, Router o MW		✓ A	
Tarjetas electrónicas		✓ A	
Cables		✓ A	
Aterramiento		✓ A	
Sistema Radiante		✓ A	
Conectores		✓ A	
Cables		✓ A	
Antenas		✓ A	
Llaves cables		✓ A	
Seguridad Física Interior		Estado	
Chapa Eléctrica		✓ A	
Tarjetas		✓ A	
Cámara		✓ A	
Grabador de Video		✓ A	
Sensor de Humo		✓ A	
Obras civiles - Seguridad Exterior		Estado	
Estado de Puercas y paredes		✓ A	
Concreción		✓ A	
Filtración de agua		✓ A	
Estado de Muro/Torre		✓ A	
Autosoponador/Torre Ventosa		✓ A	
Cable de vida		✓ A	
Llave de seguridad de site		✓ A	

Claró
Firma responsable Claró
Nombre: Edwinda Rosales Asencio
DNI: 15714268
10/06/2026
10°44'14.328"S 77°36'44.282"W
350164

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A