



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: TUPE
Nombre de Localidad: TUPE
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Dirección: CAMINO REAL A COLCA CON CAMINO A BARRIO BAJO TUPE YAUYS LIMA
ID site: LI1546
CRQ: CRQ000000081445

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.124"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.867"S 75°48'38.066"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.874"S 75°48'38.054"W LI1546 TUPE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.106"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.869"S 75°48'38.087"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.840"S 75°48'38.006"W LI1546 TUPE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.070"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.070"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.070"W LI1546 TUPE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
10/06/2026 12°44'43.970"S 75°48'38.068"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.969"S 75°48'38.068"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.068"W LI1546 TUPE
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.068"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.068"W LI1546 TUPE	10/06/2026 12°44'43.967"S 75°48'38.068"W LI1546 TUPE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A