



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: PARQUIN
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 10/06/2026 - 10/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PARQUIN
ID site: LI5363
CRQ: CRQ000000081408

Sticker Año mantenimiento



10/06/2026
10°58'10.619"S 76°43'01.377"W
LI5363 PARQUIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES




REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General