




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: CERRO_SUCHE
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE TUNA
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CERRO SUCHE
ID site: LI0906
CRQ: CRQ000000081435

Sticker Año mantenimiento




11/06/2026
11°57'51.241"S 76°32'32.253"W
LI0906 CERRO_SUCHE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



11/06/2026
11°57'51.285"S 76°32'32.217"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.174"S 76°32'32.238"W
LI0906 CERRO_SUCHE


DESPUES



11/06/2026
11°57'51.231"S 76°32'32.163"W
LI0906 CERRO_SUCHE

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




11/06/2026
11°57'51.211"S 76°32'32.276"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.140"S 76°32'32.200"W
LI0906 CERRO_SUCHE


DESPUES



11/06/2026
11°57'51.292"S 76°32'32.170"W
LI0906 CERRO_SUCHE

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



11/06/2026
11°57'51.197"S 76°32'32.220"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DURANTE



11/06/2026
11°57'51.197"S 76°32'32.220"W
LI0906 CERRO_SUCHE

DESPUES



11/06/2026
11°57'51.233"S 76°32'32.180"W
LI0906 CERRO_SUCHE



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales