



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CULLHUAY
Nombre de Localidad: HUAROS
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CULLHUAY
ID site: LI4354
CRQ: CRQ000000081433

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	