




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Dirección: CP SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI4834
CRQ: CRQ000000081366

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 12°36'56.553"S 76°38'25.735"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.777"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.800"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.400"S 76°38'25.740"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 11/06/2026 12°36'56.658"S 76°38'25.762"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.658"S 76°38'25.762"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES	 11/06/2026 12°36'56.658"S 76°38'25.762"W LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

