



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE FLORES
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 11/06/2026 - 11/06/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI4834
CRQ: CRQ000000081366

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



11/06/2026
12°36'56.606"S 76°38'25.816"W
LI4834 SANTA CRUZ DE FLORES



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General