



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: CANCHAN
Nombre de Localidad: CATAHUASI
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CANCHAN
ID site: LI5619
CRQ: CRQ000000081367

Sticker Año mantenimiento



12/06/2026
12°46'47.090"S 75°55'09.441"W
LI5619 CANCHAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Canchán 15760, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°46'46.9254"
Longitud
W 75°55'10.67124"
Distancia
0 ft
Fecha
12/6/2026 08:40
Altitud
1248 m a.s.l

EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE




DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



DURANTE




DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES



DURANTE



DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES



DURANTE



DESPUES




MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC