




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CANDELARIA
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 12/06/2026 - 12/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CANDELARIA
ID site: LI5120
CRQ: CRQ000000081346

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
12/06/2026 11°29'57.138"S 77°17'55.978"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.167"S 77°17'56.387"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.167"S 77°17'56.387"W LIS120 CANDELARIA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
12/06/2026 11°29'57.074"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.047"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.138"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
12/06/2026 11°29'57.096"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.138"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.096"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
12/06/2026 11°29'57.192"S 77°17'56.108"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.201"S 77°17'56.108"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.148"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
12/06/2026 11°29'57.181"S 77°17'56.078"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.127"S 77°17'56.078"W LIS120 CANDELARIA	12/06/2026 11°29'57.094"S 77°17'56.087"W LIS120 CANDELARIA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

